

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Gammeltoft 22, 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 11
Personlig henvendelse 10-15

Retsudvalget
REU alm. del - Bilag 374
Offentligt

Dato: 14 FEB. 2007

J.nr.: 2006-4276-617
Sagsbehandler: PH
(Bedes anført ved henvendelser)
Akt. nr.: 6

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

+ kopi

Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Næstved

Den 6. februar 2007 foretog ombudsmandsembedet besigtigelse af venterummene på politistationen i Næstved i forbindelse med inspektion af detentionen samme sted.

Til Retsudvalgets orientering vedlægger jeg kopi af et brev af i dag til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vedrørende denne besigtigelse.

Med venlig hilsen



Hans Gammeltoft-Harisen

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15

KOPI

Dato: 14 FEB. 2007

J.nr.: 2006-4276-617
Sagsbehandler: PH
(Bedes anført ved henvendelser)
Akt. nr.: 5

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Parkvej 50
4700 Næstved

Att.: vicepolitidirektør Mette Lyster Knudsen

Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Næstved

I forbindelse med min inspektion den 6. februar 2007 af detentionen i Næstved foretog jeg tillige besigtigelse af venterummene på politistationen i Næstved.

Politistationen i Næstved er hovedpolitistation for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. I brev af 12. januar 2007 har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyst at detentions- og venterum i politikredsen foreløbig vil blive benyttet som før politireformens ikrafttræden d. 1. januar 2007.

På politistationen i Næstved er der i alt fem venterum. Tre af rummene er beliggende på anden sal og benyttes af kriminalpolitiet (efterforskningsenheden) mens de to øvrige rum er beliggende på 1. sal og benyttes af ordenspolitiet (beredskabet). Venterummene ligger ud til gangen på henholdsvis 1. og 2. sal og er grupperet om et forrum hvorfra der er adgang til et toilet. Ude på gangen er der en rød lampe der tændes når der er anbragt personer i rummet. Venterummene er alle ca. 7,3 m².

Det ene af rummene på 1. sal (nr. 119 e) blev ikke besigtiget da det var optaget under inspektionen.

Rigspolitchefen har i sin statusrapport fra december 2006 der er udfærdiget efter Rigspolitchefens gennemgang af samtlige venterum i landet, anført at Rigspolitiet anser venterumsforholdene i Næstved for fuldt ud tilfredsstillende.

Forud for min besigtigelse af venterummene modtog jeg kopi af et notat af 15. januar 2007 om resultatet af en gennemgang af detentions- og venterummene som blev foretaget den 8. januar 2007 i anledning af min forestående inspektion. Heri er angivet forskellige forhold som skulle udbedres inden min inspektion, og enkelte reparations-/malermæssige opgaver som skal vurderes ved udgangen af 2007. For så vidt angår venterummene omfatter de forhold der skulle udbedres, bl.a. spartling af huller, ud-

skiftning af ruden i indkigshullet til det ene lokale (nr. 117 e) og fastgørelse af udsugningsanordning mv. Ruden i indkigshullet var endnu ikke blevet udskiftet.

I loftet i venterummene er der indbygget lys, ventilationsriste og højttalere. Den ene ventilationsrist i nr. 117 e er så vidt ses af nyere dato. De øvrige ventilationsriste og højttalerne er monteret med to gitre idet der bag det oprindelige bredmaskede gitter er monteret et fintmasket gitter. Ved ventilationsristene er det fintmaskede gitter monteret lige bag ved det andet gitter mens der (i hvert fald i nr. 222 d) var mellemrum mellem de to gitre ved højttaleren. Mellemrummene i det bredmaskede gitter er ca. 7 mm.

Som nævnt under inspektionen kan dette gitter på grund af afstanden til det fintmaskede gitter efter min opfattelse udgøre en sikkerhedsmæssig risiko idet det vil være muligt at fastgøre genstande der vil kunne benyttes til selvbeskadigelse. Jeg henviser i den forbindelse til de overvejelser som Rigspolitichefen og Justitsministeriet har gjort sig i relation til spørgsmålet om hvorvidt ventilationsriste i detentioner kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forhold til selvmordstruede personer. Overvejelserne herom har medført at lamelafstanden i ventilationsriste i dag kun må være 4 mm, jf. min opfølgingsrapport af 23. november 2005 i sagen om min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster og min opfølgingsrapport nr. 2 af 28. februar 2006 i sagen om min inspektion af detentionen i Kangerlussuaq.

Idet jeg forstod at der som følge af mine bemærkninger under inspektionen ville ske en udbedring af dette forhold, og idet jeg går ud fra at denne udbedring har fundet eller snarest vil finde sted, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

I det besigtigede venterum på 1. sal (nr. 117 e) var den ene ventilationsrist trykket ind og løs. Det blev oplyst at den ville blive skiftet.

Idet jeg går ud fra at denne udskiftning har fundet sted eller snarest vil finde sted, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Under besigtigelsen af venterummene nævnte jeg også at skruerne på flere af ventilationsristene mv. burde efterspændes idet pladerne på disse riste mv. ikke flugter med loftet og dermed muligvis også kan indebære en sikkerhedsmæssig risiko. Så vidt jeg forstod, ville samtlige plader blive gennemgået og skruerne blive efterspændt i fornødent omfang.

Idet jeg går ud fra at det er sket eller snarest vil ske, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

I venterum 117 e er der et brandmærke i glasset i indkigshullet (der som nævnt ovenfor ikke som planlagt var blevet udskiftet inden mit besøg). På forespørgsel blev det oplyst at der sker visitation ved indsættelse i venterummene. Det blev endvidere oplyst at venterummene også benyttes ved fremstilling i retten.

Jeg går ud fra at glasset i ruden nu er eller snarest vil blive udskiftet.

Det forhold at der er et brandmærke i glasset, kan give det indtryk at visitationen ikke altid er foretaget med tilstrækkelig omhu. Også på baggrund af det oplyste under inspektionen om at venterummene også bruges i forbindelse med fremstilling for retten, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.

Venterummene var i øvrigt i god stand og rene.


Venterummene er udstyret med samtaleanlæg med (som nævnt ovenfor) højttaler i loftet og kaldeknop på væggen. Det fremgår af ovennævnte notat af 15. januar 2007 at de tekniske installationer i alle detentionslokalerne og venterummene blev afprøvet den 9. januar 2007, og at der blev fundet en fejl i opkaldet fra det ene af venterummene på 2. sal (nr. 220 d). Den 11. januar 2007 foretog et firma på Rigspolitiets vegne et eftersyn af udstyret uden at finde nogen fejl, herunder ved opkald fra venterum 220 d, og den 15. januar 2007 afprøvede politiet selv på ny kaldet fra venterum 220 d som fungerede upåklageligt. Ved en ny afprøvning af kaldeanlæggene umiddelbart forud for mit besøg den 6. februar 2007 viste det sig imidlertid at opkaldene fra venterummene på 2. sal ikke virkede, og der var derfor opsat en seddel om at disse venterum ikke måtte benyttes. Jeg afprøvede samtaleanlægget i venterum 117 e, og det virkede.

Det blev i øvrigt oplyst at kaldene principielt bør afprøves hver gang der indsættes nogen i venterummene.

Jeg er enig heri og anbefaler politidirektøren at overveje at udsende en meddelelse herom til det relevante personale. Selv om der udsendes en sådan meddelelse, går jeg ud fra at de tekniske installationer tjekkes med jævne mellemrum.

Idet jeg i øvrigt går ud fra at venterummene kun bruges kortvarigt, foretager jeg mig ikke mere i sagen om min besigtigelse af venterummene på politistationen i Næstved. Dog beder jeg for en ordens skyld om underretning når ovenstående udbedringer er foretaget.

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen
Inspektionschef

Kopi er samtidig sendt til:

Justitsministeriet
Rigspolitichefen
Folketingets Retsudvalg