



Transportudvalget
Folketinget

MINISTEREN

Dato 29. februar 2012
J. nr. 2012-568

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 13. februar 2012 stillet mig følgende spørgsmål vedrørende L77 – Forslag til lov om Aarhus Letbane, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 28 :

Ministeren bedes forholde sig til, at COWI i sin kommentar til Banedanmarks rapport om Grenå-banens skriver (afsnit 2.2.1.), at ”På sporområdet er det meget sparsom mht. dokumentationen for til-standen af sporet bl.a. indgår rifler, bølger og skinneslidmålinger er ikke. Endvidere findes der ingen oversigt over samtlige dispensationer der er givet på strækningen. Ligeledes forefindes der ingen oplysninger om sporets spændingsudligningstilstand, herunder antal skinnebrud og eventuelle solkurver. Der forligger ingen oplysninger om sporskiftekort og kort om sporskæringer, hvorfor det ikke er muligt at vurdere sporskifternes tilstand”.

Svar:

Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 20.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen