



Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Syd
Landskronagade 33
2100 København Ø

Kære Arbejdstilsynet

Udtalelse om AT Sag Nr. 20238000374

Udarbejdet fra Arbejdstilsynets observerede indretningsmæssige problemstillinger samt følgende dokumenter i sagen:



28-06-2023
Sagsnr. AT sag
20238000374
Benny Janerka Kvist

Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00

sik@sik.dk
www.sik.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

Sikkerhedsstyrelsen
er certificeret efter
DS/EN ISO 9001:2015

- Anmodning og udtalelse om overensstemmelse med maskindirektivet - kassevasker.
- Bilag 1 - Mærkeplade fra instruktionsmanual
- Bilag 2 - Overensstemmelseserklæring
- Bilag 3 - Instruktionsmanual
- Bilag 4 - Strakspåbud - §5
- Bilag 5 - Strakspåbud - §19
- Bilag 6 - Strakspåbud - §14

Der er ikke erklæret overensstemmelse med det korrekte maskindirektiv. Ud fra sagens bilag 2, ses det at der erklæres overensstemmelse med Maskindirektivet 89/392/EØF, samt tillæg 91/368/EØF og tillæg 93/44/EØF. På leveringstidspunktet var det gældende direktiv det følgende: direktiv 98/37/EF.

Jf. direktiv 98/37/EF mener Sikkerhedsstyrelsen at følgende punkter i direktivet mangler overholdelse:

- 1.1.2, a): "Principper for integrering af sikkerheden. Maskinerne skal fremstilles således, at de kan fungere, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for fare, når disse operationer foretages på de betingelser, der er foreskrevet af fabrikanten. (...)"
- 1.2.1: "Betjeningsanordningernes sikkerhed og pålidelighed. Betjeningsanordningerne skal være konstrueret og fremstillet således, at de er sikre og pålidelige og således, at der ikke opstår farlige situationer. (...)"
- 1.2.2: "Betjeningsanordninger. (...) Operatøren skal fra hovedbetjeningsstedet være i stand til at konstatere, at ingen udsatte personer befinder sig i de farlige områder. (...)"
- 1.2.4: "Stopanordninger. (...) Nødstop. Alle maskiner skal være forsynet med et eller flere nødstop, hvormed umiddelbart truende eller allerede indtrufne farlige situationer kan afbødes. (...)"