



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2025 - 2111
Den 28. maj 2025

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 730 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 15. april 2025. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DD).

Spørgsmål nr. 730 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

"Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, om der kan være miljø- eller el-tekniske forhold – f.eks. fra nærliggende infrastrukturanlæg som Revsing Omformerstation - når der kommer alarmerende meldinger som i sagen fra Vejen, hvor køer blev observeret drikkende urin? Der henvises til artiklen "Landmand med urindrikkende køer risikerer nu politianmeldelse" bragt på TVsyd 10/4-25."

Svar

Elnettet hører ikke under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort. Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg derfor indhentet en udtalelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der henviser til Energinet, som er ansvarlige for driften af Revsing Omformerstation. Energinet har oplyst følgende:

"Det er en ulykkelig situation, som Energinet tager meget alvorligt. Der er derfor gennemført omfattende undersøgelser på stedet. En bred vifte af eksperter på området, herunder uvildige eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Force Technology har ikke kunne påvise en entydig sammenhæng mellem Energinets omformerstation og køernes mistrivsel. Omformerstationen er forbundet til Viking Link kablerne, der transporterer strøm mellem Danmark og England. Der er blevet målt felter og jordstrømme på Energinets 400 kV AC-og HVDC-systemet og eksperterne har lavet målinger hos landmanden, både når Viking Link har været i drift, og når Viking Link har været ude af drift og derved slukket, for at efterligne forholdene før HVDC-stationen blev etableret. Der er målt meget små og ikke entydige forskelle i værdierne når anlægget har været slukket og ikke slukket. De målte forskelle ligger under de værdier, som dyrene, i henhold til internationale standarder og litteratur, burde kunne mærke. Imidlertid har det ikke været muligt entydigt at fastlægge en anden årsag. Baseret på eksperternes observationer, undersøgelser og målinger, er det Energinets vurdering, at problemstillingerne i stalden med overvejende sandsynlighed ikke kommer fra Energinets omformerstation."

Slutteligt kan jeg oplyse, at det til enhver tid er den besætningsansvarliges ansvar at sørge for, at dyrenes velfærd er tilgodeset. I henhold til gældende dyrevelfærdslovgivning skal det blandt andet sikres, at der tages hensyn til dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder ved vanding af dyrene.

Jacob Jensen

/

Paolo Drostby