

FORSVARSMINISTERIET



(FOU B140-Spørgsmål 37)

30. maj 2008

Spørgsmål nr. 37:

Er det korrekt, at helikopterne skal påmonteres et observationsudstyr, kaldet FLIR, som ikke kan se gennem tætte bevoksninger, og at udstyret generelt fungerer dårligt under høje temperaturer?

Svar:

Til brug for min besvarelse har jeg anmodet Forsvarskommandoen om en udtalelse. Forsvarskommandoen har i den anledning oplyst følgende:

”Det påmonterede FLIR (Forward Looking Infrared) udstyr er nyindkøbt og en generation bedre end det, der med succes blev anvendt under meget høje temperaturer i Irak. I forhold til tætte bevoksninger kan systemet se længere ”ind” i bevoksningen mellem træer og buske, end det er muligt uden anvendelse af FLIR. Systemet kan dog ikke se gennem træer, bevoksning, mure eller lignende. Effekten af systemet varierer under forskellige temperaturforhold. Ved høje temperaturer er effekten reduceret.”