



## Rapport Svendborgbanen



Transport- og Bygningsministeriet  
Frederiksholms Kanal 27F  
1220 København

### Rettidighed på Svendborgbanen- opfølgende rapport hver 14. dag

Følgende grafer viser udviklingen i rettidigheden på strækningen fra jan 2015 til og med 15. juni 2016:



Svendborgbanen har i perioden 1.-15. juni kørt hovedparten af dagene tilfredsstillende. Der har der været 4 dage med lave kunderrettidigheder som skyldes sporarbejdet i Odense, fejl på sikringsanlæg, hærværk på bom samt mange passagerer ved dyrskue. I perioden har der været indsat IC4 fire dage, da der ikke var nok driftsklare Desirotog.

Resultat for første halvdel af juni er over kontraktmål for både kunderrettidighed og operatørrettidighed.

### Direktionssekretariatet

16. juni 2016

DSB  
Telegade 2  
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

Direkte 24683289  
subs@dsb.dk  
www.dsb.dk



## Svendborgbanen

### Rapportindhold

Tabellen viser rettidighed, kunderet tid, operatøret tid, operatørmaterielrettidighed samt antallet af delaflyste tog i Stenstrup mod Svendborg. Rettidigheder er beregnet iht. kontrakt med TBM.

### Kontrakthensvisning

Ekstraordinær rapport

Dato	Kunderet tid 259	Operatøret tid 259	Operatørmaterielrettid 259	Antal aflyste tog	Andel delaflyste tog (heraf)	Antal delaflysninger i Stenstrup mod Svendborg	Antal tog kørt med IC4	Hovedårsag	Forklaring
<i>Mål</i>	<i>81,8</i>	<i>93,8</i>							
01-05-2016	91,4	93,4	98,1	1	1	1		DSB	Stenstrup aflyst pga. materielle fejl.
02-05-2016	90,1	99,4	100,0						
03-05-2016	87,4	100,0	100,0						
04-05-2016	96,3	98,8	98,8						
05-05-2016	99,0	100,0	100,0						
06-05-2016	96,1	95,6	95,6						
07-05-2016	92,7	93,0	93,0	6	1			DSB	ATC fejl
08-05-2016	96,9	95,2	95,2	2	1				
09-05-2016	56,1	73,4	85,1	5	3	1	2	DSB/Bane	Sporarbejde Odense station samt materielle fejl. Hændelserne har medvirket til flere hændelser pga. mange passagerer samt disponering for genopretning af trafikken. 1 Desiro tog delaflyst i Stenstrup for genopretning af trafikken pga. manglende trækraft på Desiro tog.
10-05-2016	66,4	96,2	97,4	8	1			DSB/Bane	Sporarbejde Odense station samt materielle fejl på Desiro. Hændelserne har medvirket til flere hændelser pga. mange passagerer samt disponering for genopretning af trafikken.
11-05-2016	17,5	65,7	94,0	7	3	3	30	DSB/Bane	Sporarbejde Odense station samt materielle fejl på Desiro. Hændelserne har medvirket til flere hændelser pga. mange passagerer samt disponering for genopretning af trafikken. 1 meget forsinket tog vendt i Stenstrup for genopretning af trafikken. 2 Desiro tog vendt i Stenstrup for genopretning af trafikken pga. manglende trækraft på Desiro tog.
12-05-2016	29,2	75,0	87,8	2	2	2	30	DSB/Bane	Sporarbejde Odense station samt materielle fejl på IC4. Hændelserne har medvirket til flere hændelser pga. mange passagerer samt disponering for genopretning af trafikken. 2 IC4 tog delaflyst i Stenstrup for genopretning af trafikken pga. sporarbejdet i Odense hhv. store forsinkelser.
13-05-2016	89,4	95,3	99,2	2			20		
14-05-2016	76,0	98,6	98,6	3	2	1		Bane/Ekstern	Sporarbejder Odense station. Stenstrup: Desiro toget blev aflyst pga. stor forsinkelse pga. tilkald af ambulance.
15-05-2016	78,9	92,5	100,0					DSB/Bane	Sporarbejde Odense station. Mange passagerer giver flere tog med forsinkelser.
16-05-2016	91,6	97,2	100,0						
17-05-2016	98,0	97,0	100,0	2	1				
18-05-2016	96,7	95,2	100,0						
19-05-2016	98,8	100,0	100,0						
20-05-2016	98,6	98,6	100,0						
21-05-2016	98,8	100,0	100,0						
22-05-2016	91,0	95,3	100,0						
23-05-2016	80,5	94,7	100,0	7	4		14	Bane/Ekstern	Fejl på overkørsel i Ringe samt personpåkørsel i Kvissel. IC4 har kørt på banen i dag med 1 sæt pga. manglende driftsklar Desiro.
24-05-2016	76,7	95,2	95,2	3	1	1		DSB/Bane	Sporarbejde Odense station samt materielle fejl. Aflyst i Stenstrup pga. forsinkelser pga. sporarbejdet i Odense.
25-05-2016	82,1	96,2	96,2	3	1	1		Bane	Aflyst i Stenstrup pga. fejl på overkørsel i Højby.
26-05-2016	84,3	100,0	100,0						
27-05-2016	47,9	64,5	74,1	2	2	2		DSB/Bane	Fejl på togsæt, fejl på sikringsanlæg samt indespæring af materiel på rangeområdet Stenstrup: Aflyst pga. fejl på ATC med udløst nødbremse samt indespærret togsæt
28-05-2016	97,7	97,2	100,0	2					
29-05-2016	96,2	96,2	100,0						
30-05-2016	90,3	100,0	100,0						
31-05-2016	95,1	96,4	97,0	1					
01-06-2016	99,9	100,0	100,0						
02-06-2016	88,5	91,6	92,8	5	1			DSB	Materielle fejl og genopretning af trafikken. IC4 er kørt på banen pga. manglende driftsklar materiel.
03-06-2016	95,3	96,4	99,4	4	2		10		Sporarbejde på Odense station, sikringsfejl samt materielle fejl og en mgl. lokomotivfører.
04-06-2016	28,5	76,2	100,0	9	5	4		DSB/Bane	Stenstrup: Alle delaflyst pga. sikringsfejl - signal viser rødt.
05-06-2016	100,0	100,0	100,0						
06-06-2016	65,9	94,6	100,0	8				Ekstern	Hærværk på overkørsel. Bom er væk.
07-06-2016	84,8	94,9	97,5	3	1	1	2		Stenstrup: Tog aflyst pga. sporarbejde på Odense station. IC4 er kørt på banen pga. manglende driftsklar materiel.
08-06-2016	92,2	100,0	100,0						
09-06-2016	96,5	100,0	100,0						
10-06-2016	73,5	84,8	100,0	3	1			DSB/Bane	Ekstraordinært mange passagerer pga. dyrskue giver forsinkelser. Sikringsfejl mellem Stenstrup og Svendborg.
11-06-2016	98,3	100,0	100,0						
12-06-2016	98,3	100,0	100,0						
13-06-2016	96,0	98,2	100,0				18		IC4 er kørt på banen pga. manglende driftsklar materiel.
14-06-2016	76,6	82,5	89,2	4			8	DSB	Diverse hændelser på lokomotivfører, materiel og genopretning af trafikken. IC4 er kørt på banen pga. manglende driftsklar materiel.
15-06-2016	89,5	93,4	100,0				12	DSB	Diverse forsinkelser bl.a. pga. kørsel med IC4. IC4 er kørt på banen pga. manglende driftsklar materiel.