



Rapport Svendborgbanen



Transport- og Bygningsministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København

Rettidighed på Svendborgbanen- opfølgende rapport hver 14. dag

Følgende grafer viser udviklingen i rettidigheden på strækningen fra jan 2015 til og med 30. juni 2016:



Svendborgbanen har i perioden 15.-30. juni kørt hovedparten af dagene tilfredsstillende.

Der har der været 4 dage med lave kunderrettigheder, som skyldes fejl på sikringsanlæg, fejl på materiel, lokomotivførerforhold samt driftsmæssige dispositioner. I perioden har der været indsat IC4 flere dage, da der ikke var nok driftsklare Desirotog til rådighed.

Månedresultat for juni er over kontraktmål for kunderrettighed og under målet for operatørrettighed.

Direktionssekretariatet

1. juli 2016

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

Direkte 24683289
subs@dsb.dk
www.dsb.dk



Svendborgbanen

Rapportindhold

Tabellen viser rettidighed, kunderettid, operatørretid, operatørmaterielrettidighed samt antallet af delaflyste tog i Stenstrup mod Svendborg. Rettidigheder er beregnet iht. kontrakt med TBM.

Kontrakthensvisning

Ekstraordinær rapport

Dato	Kunderettid 259	Operatørretid 259	Operatørmaterielrettid 259	Antal aflyste tog	Andel delaflyste tog (heraf)	Antal delaflysninger i Stenstrup mod Svendborg	Antal tog kørt med IC4	Hovedårsag	Forklaring
<i>Mål</i>	<i>81,8</i>	<i>93,8</i>							
15-05-2016	78,9	92,5	100,0					DSB/Bane	Sporarbejde Odense station. Mange passagerer giver flere tog med forsinkelser.
16-05-2016	91,6	97,2	100,0						
17-05-2016	98,0	97,0	100,0	2	1				
18-05-2016	96,7	95,2	100,0						
19-05-2016	98,8	100,0	100,0						
20-05-2016	98,6	98,6	100,0						
21-05-2016	98,8	100,0	100,0						
22-05-2016	91,0	95,3	100,0						
23-05-2016	80,5	94,7	100,0	7	4		14	Bane/Ekstern	Fejl på overkørsel i Ringe samt personpåkørsel i Kvissel. IC4 har kørt på banen i dag med 1 sæt pga manglende driftsklar Desiro. Sporarbejde Odense station samt materiellejl.
24-05-2016	76,7	95,2	95,2	3	1	1		DSB/Bane	Aflyst i Stenstrup pga. forsinkelser pga. sporarbejdet i Odense.
25-05-2016	82,1	96,2	96,2	3	1	1		Bane	Aflyst i Stenstrup pga. fejl på overkørsel i Højby.
26-05-2016	84,3	100,0	100,0						
27-05-2016	47,9	64,5	74,1	2	2	2		DSB/Bane	Fejl på togsæt, fejl på sikringsanlæg samt indespærring af materiel på rangeområdet Stenstrup: Aflyst pga. fejl på ATC med udløst nødbremse samt indespærret togsæt
28-05-2016	97,7	97,2	100,0	2					
29-05-2016	96,2	96,2	100,0						
30-05-2016	90,3	100,0	100,0						
31-05-2016	95,1	96,4	97,0	1					
01-06-2016	99,9	100,0	100,0						
02-06-2016	88,5	91,6	92,8	5	1			DSB	Materiellejl og genopretning af trafikken.
03-06-2016	95,3	96,4	99,4	4	2		10		IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
04-06-2016	28,5	76,2	100,0	9	5	4		DSB/Bane	Sporarbejde på Odense station, sikringsfejl samt materiellejl og en mgl. lokomotivfører. Stenstrup: Alle delaflyst pga sikringsfejl - signal viser rødt.
05-06-2016	100,0	100,0	100,0						
06-06-2016	65,9	97,0	100,0	8				Ekstern	Hærværk på overkørsel. Bom er væk.
07-06-2016	84,8	94,9	97,5	3	1	1	2		Stenstrup: Tog aflyst pga sporarbejde på Odense station. IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
08-06-2016	92,2	100,0	100,0						
09-06-2016	96,5	100,0	100,0						
10-06-2016	73,5	84,8	100,0	3	1			DSB/Bane	Ekstraordinært mange passagerer pga dyrskue giver forsinkelser. Sikringsfejl mellem Stenstrup og Svendborg.
11-06-2016	98,3	100,0	100,0						
12-06-2016	98,3	100,0	100,0						
13-06-2016	96,0	98,2	100,0				18		IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
14-06-2016	76,6	82,5	94,6	4			8	DSB	Diverse hændelser på lokomotivfører, materiel og genopretning af trafikken. IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
15-06-2016	89,5	93,4	100,0				12	DSB	Diverse forsinkelser bl.a. pga. kørsel med IC4. IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
16-06-2016	91,8	93,3	100,0	2			4	DSB	Diverse forsinkelser.
17-06-2016	83,7	100,0	100,0				4		IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
18-06-2016	93,7	92,3	93,7	2				DSB	IC4 er kørt på banen pga manglende driftsklar materiel.
19-06-2016	100,0	100,0	100,0						Materiellejl
20-06-2016	72,8	89,4	89,4	10	4	2	30	Bane/DSB	STS: Fejl på sikringsanlæg ved Stenstrup samt ændret materielbenyttelse Sikringsfejl og materiellejl
21-06-2016	74,2	86,8	98,1	3	1	1	30	DSB	STS: Materiel nedbrudt nyt sæt sat ind. Passagerforhold
22-06-2016	98,3	100,0	100,0						
23-06-2016	67,6	74,7	89,4	6			4	DSB	Drift og materiellejl
24-06-2016	79,9	83,7	96,1	12	3		16	DSB	Lokomotivfører og drift
25-06-2016	90,4	93,7	97,3	2			6	DSB	Drift og materiellejl
26-06-2016	100,0	100,0	100,0						
27-06-2016	90,4	92,0	92,0	4	1		16	DSB	Materiellejl
28-06-2016	81,9	80,7	88,4	5	1		9	DSB	Materiellejl og passagerforhold
29-06-2016	94,9	100,0	100,0				9		
30-06-2016	84,3	100,0	100,0					Bane	Sikringsfejl