



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 12. marts 2013 stillet mig følgende spørgsmål 103 alm. del, stillet efter ønske fra Per Clausen (EL), som jeg hermed skal besvare.

**Ministeren**

21. marts 2013

J nr. 2013-1231

**Spørgsmål 103:**

"Kan Energistyrelsen bekræfte, at en forceret olieindvinding i de danske oliefelter i Nordsøen har medført, at der er sket skader på danske felter, som vanskeliggør yderligere olieindvinding?"

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der oplyser følgende:

"For at undgå, at der sker skader på danske felter, som vanskeliggør yderligere olieindvinding, stilles i forbindelse med godkendelse af indvindingsforanstaltningerne efter § 10 i Undergrundsloven og fastsættelse af produktionen efter § 15 i Undergrundsloven ofte specifikke krav til produktionen fra felterne.

For felter, som produceres ved trykaflastning, kan der være krav om, at forholdet mellem gas- og olieproduktionen ikke må overstige en specifik værdi for at bevare gassen i reservoiret.

For felter udbygget med vandinjektion er der som oftest krav om, at produktionen af olie og vand skal afbalanceres med den injicerede vandmængde for at opretholde trykket i reservoiret.

Det er således Energistirelsens vurdering, at der ikke er sket en forceret olieindvinding i de danske oliefelter i Nordsøen, som har medført skader på danske felter, som vanskeliggør yderligere olieindvinding".

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard