

REJSEARBEJDERE. DK

9.november 2015

Henvendelse til Transport og Bygningsminister Hans Kristian Schmidt. Og Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.

Henvendelsen omfatter store problemer vedrørende anmeldelse om, livs farligt arbejde til Arbejdstilsynet og Haderslev Kommune af et stort renoveringsprojekt på byggepladsen på adressen Gammelting 6100 Haderslev. Her manglede der inddækning af stilladser med plader, net. m.v. Som sikring mod at materialer der kan falde ned fra taget og stilladserne på Syd Trafik Busserne, passagererne. (Skolebørn), biler og fodgængere.

Arbejdstilsynet har været på 3. besøg og givet besked, om og få stilladset sikret mod nedstyrtning af materialer.

Politiet oplyser efter anmeldelsen, at der ikke var nogen fare efter at have besøgt byggepladsen. Der er indgivet klage Syd og Sønderjyllands Politi over Politiets håndtering af sagen, da der var livsfarligt at opholde sig i nærheden af stilladset fordi, at der kunne falde tagsten m.v. ned ved (slip) åbningen på 20. cm. mellem, rækværk og stilladsbord samt andre steder. Foto.

Byggesagsbehandler Halbjørg Lamhauge ved Haderslev Kommune meddeler følgende. Som svar på nedenstående mail så skal jeg oplyse, at det ikke er Kommunen der tager sig af de sikkerhedsmæssige tiltag, det er der ikke hjemmel til i lovgivning vi administrerer. Jeg vil mene at det skulle være Arbejdstilsynet der skal tage affære, i denne konkrete sag. Jeg har dog kontaktet ejer på ejendommen og bedt dem om at få bragt tingene i orden, med det sammen.

Problemet er, åbenbart at Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen om Bygge og Anlægsarbejde og Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15). Ikke mere er dobbeltreguleret, men forenklet og præcisere ikke helt klart hvem af de myndigheder der har påtaleretten når stilladser opføres, uden inddækning på fortove vej på offentligt område. m.v. Kun at det er som udgangspunkt er bygnings ejerens ansvar, at konstruktionerne lever op til kravene i byggelovgivningen, jf. byggelovens § 17, stk. 1, der ejer den matrikel, hvorpå byggearbejdet udføres.

Der burde det tydeligt fremgå af, bygningsreglement 2015 (BR15). Vejledning med særlige, anmærkning der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen om Bygge og Anlægsarbejde forskellige paragraffer hvor det fremgår, men dog ikke præcis fremgår om Arbejdstilsynet har tilsyn pligt uden for byggepladsens område..

§.30. stk. 1.-2-3. om Vinterinddækning af stilladser for at beskytte arbejdstagerne mod vejrlig og i vinterhalvåret ved arbejde.

Nedrivningsarbejde o.l. § 36. Om arbejde der udgør en risiko. §. 37. Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning. §.38. Sikring mod nedstyrtning og færdsel på tage. §.39 Risiko for snublen ved fald.

§ 40. Risiko for sammenstyrtning, og nedfald af genstande af materialer. §.41 Hvor der er risiko for genstande og materialer kan falde ned. §.42 Øvrige forhold. Fare for personskade, effektive sikkerhedsforanstaltninger. f.eks. afskærmning, afspærring m.v..

Dato for anmeldelser til Arbejdstilsynet. 28-10. 2015. 30-10. 2015. 31-10. 2015. 3-11. 2015. 7-11. 2015.

” Politiet og klage 31-10. 2015.

” Byg Haderslev Kommune 2-11-2015.

Til Transportministeren orientering mangler der pr. dags dato d. 7.november 2015. Inddækning af stilladset. Bilag. Foto af byggepladsen Gammelting 13 6100 Haderslev.

REJSEARBEJDERE. DK

Med venlig hilsen.

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa
www.rejsearbejdere.dk