



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg

Svar på alm. del – spørgsmål 232

I brev af 6. maj 2022 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

3. juni 2022

Sagsnr.: 22/09308

Alm. del – spørgsmål 232:

"Ministeren bedes oplyse, om der ved nybyggeri af skoler er sikret et godt indeklima? Der henvises til samråd den 5. maj 2022 om indeklimasituationen i folkeskolen, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål J."

Svar:

Når en ny skole bygges, skal kommunen leve op til bestemmelserne i det gældende bygningsreglement. Reglementet udvides løbende, og det betyder, at der er langt større og mere omfattende krav til indeklimaet på nye skoler end på gamle skoler. I Danmark er ca. 90 pct. af de danske skoler opført før 1995, hvor kravet om mekanisk ventilation første gang optrådte i bygningsreglementet. Det betyder, at der er et betydeligt efterslæb på mange ældre skoler.

I forhold til nybyggede skoler er bygningsreglementet udvidet af flere omgange siden 1995, bl.a. med fokus på indeklima. Det betyder, at nye skoler er omfattet af mange og relativt strenge krav, som burde sikre et godt indeklima på de nye skoler. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) ser dog også under tiden indeklimaudfordringer på nye skoler, f.eks. hvis ventilationssystemet ikke er dimensioneret korrekt.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil