



- 1.3.7: "Forebyggelse af risici i forbindelse med bevægelige dele. (...) Maskinens bevægelige dele skal være konstrueret, fremstillet og anbragt således, at enhver risiko undgås, eller hvis der stadig er risiko, være forsynet med afskærmninger eller beskyttelsesanordninger med henblik på at forhindre enhver risiko for kontakt, som kan frembyde fare. (...)"
- 1.6.3: "Adskillelse af energikilderne. Enhver maskine skal være forsynet med anordninger, der gør det muligt at isolere den fra hver enkelt af dens energikilder. (...)"
- 1.7.3 "Mærkning. Hver maskine skal være forsynet med følgende oplysninger på en måde, så de er tydelige og ikke kan fjernes:
 - CE-mærkningen (jf. bilag III) (...) "

Denne udtalelse tager forbehold for, at de oplysninger givet til Sikkerhedsstyrelsen af Arbejdstilsynet er korrekte, blandt andet at maskinens aktuelle tilstand antageligt er som da den blev leveret, desuden har Sikkerhedsstyrelsen ikke gennemgået hele maskinen op imod direktiv 98/37/EF.

Link til direktiv 98/37/EF:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0037-19981207&from=fr>

Venlig hilsen

Benny Janerka Kvist

Teknisk sagsbehandler