



Miljøministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2023 - 11462
Den 15. december 2023

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 134 (MOF alm. del) stillet 17. november 2023 efter ønske fra ikke medlem af udvalget Pernille Vermund (NB).

Spørgsmål nr. 134

"Vil ministeren sende et overblik over, hvor der oftest er røde badeflag? Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er en sammenhæng mellem spildevandsselskabernes udledning af colibakterier og røde badeflag, som optræder de samme steder igen og igen?"

Svar

Jeg har bedt Miljøstyrelsen om at svare på spørgsmålet.

"Kommunerne udtager i perioden 1/6-1/9 (badesæsonen) prøver af badevandskvaliteten. Der udtages 4-20 prøver pr. badevandsstation i en badesæson. Prøverne indberettes efter badesæsonen til Miljøstyrelsen. Indberetningerne til Miljøstyrelsen er baseret på badevandsanalyser. Kommunerne kan udstede badeforbud og fraråde badning baseret på analyser, men kan også basere det på varslinger om overløb eller visuelle besigtigelser, fx alger, oliefilm m.v. Idet kommunerne kun indberetter badevandsanalyser har Miljøstyrelsen ikke kendskab til alle badeforbud og badning frarådes, som kommunerne udsteder.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder og EU's badevandsdirektiv anvender ikke flag til varslinger af de badende. I stedet anvendes skilte ved badeområderne. Fysiske flag anvendes af TrygFonden ved de badeområder, hvor TrygFonden har livreddere i badesæsonen. Det fysiske flag vedrører sikkerhed, fx stærk strøm, bølger og visuel konstaterbar forurening. De fysiske flag siger ikke noget om vandkvalitet generelt. Nogle få kommuner har tilkøbt tjenesten badevand.dk af DHI, hvor kommunerne kan anvende virtuelle flag til at vejlede de badende. De virtuelle flag kan opsættes på baggrund af varslinger baseret på modelleringer fra DHI, eller på baggrund af kommunens egne badevandsanalyser.

Kommunerne skal, når de udpeger badeområder, udarbejde en badevandsprofil. Badevandsprofilen skal bl.a. beskrive badeområdet's risiko for at blive udsat for forureninger. Badevandsprofilerne skal derfor angive mulige kilder til forurening, der kan påvirke badevandskvaliteten.

Badevandsdata fra badesæsonen 2023 foreligger endnu ikke i kvalificeret og endelig form, hvorfor disse ikke kan anvendes på tidspunktet for spørgsmålet. I stedet anvendes data for badesæsonen 2022.

I badesæsonen 2022 indberettede kommunerne i alt 228 hændelser med badeforbud eller frarådning af badning til Miljøstyrelsen. Der er indberettet 0-2 hændelser pr. badevandsstation. Årsagerne beskrevet af kommunerne fordeler sig som anført i skemaet.

Regnbetingede udløb/overløb* ¹	Regn, uvist om overløb* ²	Regn, ikke overløb* ³	Andet* ⁴	Ukendt* ⁵
47	46	20	24	91

*¹ Regnbetingede udløb/overløb – årsagen til lukning er angivet som overløb fra spildevandsledninger

*² Regn, uvist om overløb – årsagen er angivet til regn. Det kan ikke udelukkes, at en andel kan være forårsaget af overløb fra spildevandsledninger.

*³ Regn, ikke overløb – årsagen er angivet til regn, hvor der ikke er sket overløb fra spildevandsledninger. Forureningen skyldes afvaskning fra oplandet, fx landbrugsarealer, byer efter tørre perioder mv.

*⁴ Andet – andre årsager til lukning, fx blågrønne alger.

*⁵ Ukendt – kommunerne har ved indberetningen ikke angivet en årsag til lukningen eller har angivet at årsagen til forureningen er ukendt.”

Magnus Heunicke

/

Cecilie Spanner Rydeng