



Foto af opgravet sediment



Oversvømmelse grundet 25.000 tons slam – grønt område oversvømmes!



Efter Regnvejr.:
Giftig kl.4 slam efterladt på
Befærdet område.

Problem.: området bruges
Dagligt af 5 børnehaver:
Troldemosen, Hyldemosen,
Kildespring, Eventyrhuset,
Hyldeblomsten.

Kviksølv: 8 × over EU – grænse
Kobber: 326 × over EU – grænse
Zink: 240 × over EU – grænse
PAH'er, & tungmetaller,
Olie- og benzinprodukter,



Nærbillede af udløb fra Tibberup Å



Slam i Tibberup Å på vej til
Aflejring i Vesterled Sø

Udover VD udledningerne har
HOFOR og Novafos tilsammen 16
Spildevandsudledninger til
Tibberup Å opstrøms, ALLE udleder
SPILDEVAND OG SLAM til
Vesterled Sø.



Udløb 1. Ring B4. Hemmelig udløb skjult under vandlinjen.



Udløb 2. MEGA UDLØB fra Lautrup park - kæmpe område med p-plads for mange tusinde biler. INGEN RENSNING. 850 m³/sek.



Oliefilm og døde fisk ved udløbene



**KÆMPE AFLØB fra ring b4 med 30.000 biler pr. døgn
Udleder til Vesterled uden beskyttelse! Ukendt i kommunens spildevandsplan!**



Tilladelsernes ikrafttræden fremgår af oversigten.
intet andet er angivet, træder tilladelsen i kraft
straks.

Anvendte forkortelser:

O: olieudskiller
S: sandfang
B: bassin

KENDELSE AFSAGT AF LVK- 1974
alle bassin aldrig etableret!!!


side 1562 af 2319

For Tibberup å vurderes det, at udledningerne af separat afledet overfladevand gennem sandfang, olieudskillere og bassinanlæg ikke er til hinder for en opretholdelse af recipientkvalitetskravet, F⁰2.

De marine recipienter:

Af marine, sekundære recipienter med tilknytning til Herlev kommune skal nævnes Roskilde fjord, Køge bugt og Øresund. For disse vandområder gælder, at der endnu ikke er fastlagt egentlige recipientkvalitetskrav, idet disse har afventet afslutningen på Hovedstadsrådets større recipientundersøgelser.

1.



HØJANG
LABORATORIER A/S

Vandprøver fra sø, Å
faldet 11, 2730 Herlev

3

10-02-2022

25-02-2022

32777

Forurening

• **Kviksølv: 8x EU-grænse**

• **Kobber: 326x EU-grænse**

• **Zink: 240x EU-grænse**

• **PAH'er, & tungmetaller,**

• **Olie- og benzinprodukter,**

Især PAH'er, bly og cadmium
er farlige stoffer jf. EU,

**1, Ulovlig udløb Ø400
skjult under vandlinjen**

**2,3,5,6. ulovlig ingen
bundfældelse Bassin og
Gl. olieudskiller uden
virkning**

**7. -16. stk udløb til
Tibberup Å opstrøms
minimal rensning ved
udløb til Vesterled.**

**9,10. ulovlig ingen
olieudskiller og
sandfang se nedenfor.**

**11,12. ingen ved hvor
spildevandet løber hen
fra 120 boliger med
parkeringsanlæg.**

Aktindsigt viser. Hvis Miljøbeskyttelsesloven § 30 skal anvendes er alle udløb ulovlige.

VÆRLØSE KOMMUNE

side 1710 af 2319

Det drejer sig om udløbene U1/12/15/16/17/18/19/20/24/25/26/27/28/29/13/14.ingen har i de forgangene 50. år fået monteret Olieudskiller / sandfang eller bassin som er betingelsen for at udlede spildevand jfr. Miljøbeskyttelsesloven §30!! Forvaltningen afventer nye retningslinjer - **udløbne er ikke lovlige!!!!**



VÆRLØSE KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Æ 40005005

HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk

Fra: Kris Ømann <Kris.Omann@herlev.dk>

Sendt: 1. december 2021 14:14

Til: Jette Ebbekær Thomsen <jetttho@hofor.dk>; Kristian Balling Hansen <krbh@hofor.dk>

Cc: Lise Lyngsie Jacobsen <Lise.Jacobsen@herlev.dk>

Emne: HOFOR-udledninger til private vådområder i det nordlige Herlev

Hej Jette og Kristian

I det nordlige Herlev har HOFOR 5 regnvandsudløb til nogle vådområder på private matrikler:

- 6700000
- 6701000
- 6702000
- 6703000
- 6704000

Herlev Kommunens korrespondance med HOFOR om forureningen!!

Vådområderne er tilsyneladende ved at være fyldt med sediment fra udledningerne. Der er ingen rensning inden udledning andet end olieudskillere, så det er forureningsklasse 4-sediment. Vådområderne og sedimentet er umiddelbart udenfor HOFORs system.

Der har i flere år været utilfredshed og pres fra grundejere/borgere pga. sedimentet og forholdene. Dialog mellem HOFOR og Herlev om de to udløb 6701000 og 6700000 er tidligere opstartet, uden vi rigtig er kommet videre med dem. Siden er Vesterled Sø også blevet aktuel. Forholdene ved alle 5 udløb er miljømæssigt og vedligeholdelsesmæssigt uhensigtsmæssige.

Vedhæftet er en ny rapport om Vesterled Sø fra TAV Vandmiljø fra nov. 2021. Rapporten er bestilt af Herlev og Furesø kommuner for at få saglighed i utilfredsheden derude, hvor borgerne bl.a. havde startet underskriftsindsamling mod "den forgiftede sø". Rapporten slutter bl.a., at søen er fyldt med sediment fra udledningerne, som er hovedårsag til søens ringe tilstand. Grundejerne har efterfølgende fået aktindsigt i rapporten og har taget sagen videre til de tekniske udvalgsformænd i begge kommuner.

Vi har brug for en dialog med HOFOR om udledningerne og rapporten. Vi skal have drøftet, hvordan udledningsforholdene håndteres fremadrettet. Jeg vil foreslå et møde. Er det jer to? Eller andre?

Novafos har også regnvandsudløb til søen og har fået rapporten via Furesø Kommune.

Sammenligning af Herlev og Furesø med andre kommuner

Kommuner	Behandling af regnvand	Regulering	Problem
Gladsaxe	Regnvand ses som spildevand med nødvendige tilladelser og rensning	Proaktiv – separering planlagt og systematisk implementeret	Konsistent og lovoverholdende
Herlev / Furesø	Regnvand behandles som “overfladevand” eller vandløb jf. vandløbsloven	Fortsat brug af ældre vandløbslov uden krav om rensning eller tilladelse § 28	Manglende håndhævelse, ulovlige udløb og sedimentophobning
Herlev / Furesø tiladelse fra 1974	Ignorere 100% mere nedbør pr år. Flere biler flere boliger	Fortsat brug af ældre vandløbslov uden krav om rensning eller tilladelse jfr. § 28	Manglende håndhævelse, ulovlige udløb og sedimentophobning og max 1,5 l pr sek.
Ballerup Kommune	Regnvand fra tage, veje og befæstede, regnes som spildevand	Proaktiv – separering planlagt og systematisk implementeret	Konsistent og lovoverholdende
Københavns Kommune	tagvand fra veje kobber/zink-tage kræver, renseforanstaltninger	olieudskillere og first-flush anlæg	Konsistent og lovoverholdende
Køge Kommune	Regn- og spildevand, såkaldt “uforurenet” regnvand benyttes	som kandidat til bassiner og tilbageholdelse før udledning	Konsistent og lovoverholdende
Rudersdal Kommune	Separatkloakering sikret spillerum for at sikre rent spildevand	i recipienter – ikke blot overfladeafledning	Konsistent og lovoverholdende
Sorø Kommune	Forurenet regnvand må ikke afledes uden rensning	der stilles specifikke anlægskrav – faskine eller regnbæde	Konsistent og lovoverholdende
Gribskov Kommune	Regnvand fra tage, veje og befæstede, regnes som spildevand	krav om korrekt håndtering – f.eks. olieudskillere, bassin	Konsistent og lovoverholdende
olieudskillere og B53:E65 first-flush anlæg+B55			