



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Vand og pesticider
J.nr. 2025 - 5297
Den 24. september 2025

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1115 (MOF alm. del) stillet den 27. august 2025 efter ønske fra Susie Jessen (DD).

Spørgsmål nr. 1115

"Vil ministeren oplyse, hvor mange gange der er sket overløb af urensset spildevand i Karrebæk fjord, og hvor meget urensset spildevand der vurderes at være løbet ud i fjorden de seneste 10 år? Vil ministeren i den forbindelse redegøre for, hvordan man kan sikre, at der ikke kommer overløb af spildevand, der vælter ud i Karrebæk fjord ved store regnskyl, samt om der pumpes urensset spildevand ud i fjordene, og givet fald hvor meget det estimeres, at der pumpes ud årligt? I hvor mange tilfælde er der indberettet fejl, hvor der er sket udslip af spildevand i Karrebæk fjord og ved Fladså?

Svar

Jeg har stort fokus på at reducere mængden af overløb, for at vores vandmiljø kan få det bedre. Der er i vandområdeplanerne stillet krav til reduktion af overløb alle de steder, hvor overløb vurderes at forhindre vandmiljøet i at komme i god tilstand. Derudover fremgår det af Aftale om Implementering af Grønt Danmark aftalt med SF, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre, at regeringen vil ændre spildevandsafgiften, så udledningen af urensset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af rensset spildevand. Det vil give forsyningerne incitament til at reducere overløb yderligere. Generelt kan det oplyses, at regnmængden i et givent år har væsentlig betydning for mængden af overløb.

Jeg har bedt Miljøstyrelsen redegøre for de faktuelle forhold omkring Karrebæk Fjord. Styrelsen oplyser følgende:

"I perioden 2014-2024 er der udledt 11.808.722 m³ spildevand fra overløbsbygværker enten direkte til Karrebæk Fjord eller til fjordens opland. Det bemærkes hertil, at dette spildevand er stærkt fortyndet med regnvand.

Spildevandsselskaberne er forpligtet til at indberette data om de udledte mængder fra overløb, men ikke til at indberette selve antallet af overløbshændelser. Det bemærkes hertil, at det først fra 2019 blev muligt at indberette antallet af overløbshændelser.

Derudover er spildevandsselskaberne ikke forpligtet til at indberette, om spildevandet pumpes ud, eller om det udledes uden pumpning. Miljøstyrelsen har derfor ikke mulighed for at redegøre for, hvor meget spildevand, der er blevet pumpet ud i Karrebæk Fjord eller i andre af landets fjorde.

I perioden 2019-2024 er registreret 11.019 overløbshændelser fordelt på de respektive år:

Opland	År	Antal overløb	Udledt vandmængde fra overløb (m3)
Karrebæk Fjord	2014		1.345.753
Karrebæk Fjord	2015		1.112.583
Karrebæk Fjord	2016		987.424
Karrebæk Fjord	2017		1.462.657
Karrebæk Fjord	2018		1.098.218
Karrebæk Fjord	2019	1.670	957.102
Karrebæk Fjord	2020	3.175	1.213.089
Karrebæk Fjord	2021	1.117	542.478
Karrebæk Fjord	2022	1.256	543.034
Karrebæk Fjord	2023	2.154	1.506.318
Karrebæk Fjord	2024	1.647	1.040.066
Total	-	11.019	11.808.722

I perioden 2014-2024 er Miljøstyrelsen syv gange blevet bekendt med fejl, hvor der er sket uplanlagte udslip af spildevand til Karrebæk Fjord eller ved Fladså. Det drejer sig om:

- En episode ved Jydebæk (en del af susåsystemet) i 2024, hvor en tilstoppet kloakledning førte til uplanlagt overløb fra en brønd.
- En episode på Næstved Centralrenseanlæg i 2022, hvor et lynnedslag i strømforsyningen kortvarigt forårsagede driftsproblemer på renseanlægget, hvilket førte til slamflugt.
- En episode ved Fladså i 2021-2022, hvor en tilstoppet afløbsledning betød, at der fejlagtigt blev udledt urensset spildevand fra et sparebassin via grøft og dræn til Fladså.
- En episode på Holme Olstrup Renseanlæg i 2021, hvor et tilstoppet udløb fra slamkoncentrationstank førte til slamflugt.
- En episode ved vandløbet Skidenrenden (en del af Susåsystemet) i 2021, hvor en blokering af vandbremsen fra et bassin medførte utilsigtet overløb af spildevand.
- En episode ved vandløbet Skidenrenden (en del af Susåsystemet) i 2019, hvor et tilstoppet afløb fra en opstuvningstank havde ført til overløb.
- En episode ved Torpe Kanal (en del af Susåsystemet) i 2017, hvor en fejlkoblet regnvandsledning løb igennem til en trixtank, hvilket medførte, at der ved nedbørshændelser blev udledt spildevand.”

Magnus Heunicke

/

Lea Frimann Hansen