



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

18. juni 2025
2025-2512

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 21. maj 2025 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leila Stockmarr (EL).

Spørgsmål nr. 422:

Vil ministeren – hvis nødvendigt med bidrag fra andre ministerier – oplyse, hvor mange stikprøveanalyser af jord, der er kørt til Lynetteholmen, er foretaget i 2023 og 2024? Hvor mange af prøverne har overskredet de generelle grænseværdier og maksimale kravværdier? Er der overensstemmelse mellem stikprøvekontrollens resultater med leverandør/jordejers oplysninger? Og hvilke foranstaltninger træffes der, hvis en stikprøveanalyse viser overskridelser af grænseværdierne? Hvis der har været eksempler på overskridelse af kravværdierne, vil ministeren da oplyse, hvilke leverandører og transportører der havde hvilke overskridelser?

Svar:

Jeg har anmodet By & Havn om bidrag i sagen, og de har oplyst følgende:

”Det bemærkes indledningsvist, at Miljøstyrelsen i implementeringsredegørelsens kapitel 7.1 har fastsat vilkår for By & Havns drift af Jordmodtageanlæg Lynetteholm, og at Københavns Kommune er tilsynsmyndighed for nyttiggørelsesanlægget.

Det fremgår af vilkårene, at nyttiggørelsesanlægget kun må modtage ren og ikke-rensningsegnet forurenede jord. For den forurenede jord er der fastsat modtagekriterier, hvor den gennemsnitlige forurening af den modtagne jord ikke må overskride de oplistede kravværdier i Bilag A til kapitel 7.1. for ”Generel kravværdi” og ”Maks kravværdi”. Ud fra en konkret vurdering må der også modtages jord med stoffer, der ikke er nævnt i Bilag A, med et indhold op til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.



Forud for en jordleverance skal en jordejer altid fremsende den nødvendige dokumentation for, at jorden overholder modtagekriterierne.

I henhold til vilkårene i kapitel 7.1 skal By & Havn løbende tage stikprøver af den modtagne jord for at kontrollere, at jorden svarer til det anmeldte. Hvis resultatet af en stikprøve viser, at jorden ikke er i overensstemmelse med modtagekriterierne, skal anvisningskommunen og jordejeren underrettes, og læsset afvises. I de tilfælde, hvor flere jordprøver for et stof i et konkret jordparti viser, at gennemsnittet af analyseresultaterne opfylder kravværdierne, men et enkelt analyseresultat overskrider en kravværdi med mindre end 50 pct., vil et jordparti ikke blive afvist (som det fremgår af bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen).

Stikprøver i 2023

Der blev i 2023 udtaget 84 stikprøver, hvoraf tre stikprøver overskred modtagekriterierne på grund af forhøjet indhold af kulbrinter med *mere* end 50 pct. og blev derfor afhentet igen.

- To af de tre stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af RGS Nordic A/S
- En af de tre stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af HCS A/S Transport & Spedition

Fire stikprøver overskred modtagekriteriet med *mindre* end 50 pct. og blev derfor indbygget i Lynetteholms fase 1 i overensstemmelse med bilag 3 til Jordflytningsbekendtgørelsen.

Stikprøver i 2024

Der blev i 2024 udtaget 533 stikprøver, hvoraf 13 stikprøver overskred modtagekriterierne for kulbrinter eller PAH'er med *mere* end 50 pct. og blev afhentet igen.

- 6 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af RGS Nordic A/S
- 3 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af Norrecco A/S
- 1 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af SCT Transport A/S
- 1 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af DSV Transport A/S
- 1 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af Vognmand Oluf Jensen A/S
- 1 af de 13 stikprøver er udtaget fra sager med jord leveret af Vognmand John Jørgensen ApS

12 stikprøver overskred modtagekriterierne for kulbrinter eller PAH'er med *mindre* end 50 pct. og blev derfor indbygget i fase 1.



Endelig har der været overskridelser af generelle kravværdier, der dog var under den maksimale kravværdi og modtagekriteriet, hvorfor jorden er blevet indbygget i Lynetteholm.

- Fem stikprøver havde indhold af bly over den generelle kravværdi, men under både den maksimale kravværdi og modtagekriteriet.
- 1 stikprøve havde indhold af cadmium over den generelle kravværdi, men under både den maksimale kravværdi og modtagekriteriet.
- En stikprøve havde indhold af nikkel over den generelle kravværdi, men under både den maksimale kravværdi og modtagekriteriet.”

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen