



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

18. juni 2025
2025-2512

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 21. maj 2025 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leila Stockmarr (EL).

Spørgsmål nr. 425:

Vil ministeren oplyse, hvor mange kubikmeter fortrængningsvand der er udledt fra Lynetteholmen i henholdsvis 2023 og 2024? Og vil ministeren oplyse, om der var overskridelser af kravværdier i enkeltprøver i forhold til kontrolmålinger af indholdsstoffer? Hvor meget, hvor ofte og hvor mange?

Svar:

Jeg har anmodet By & Havn om bidrag i sagen, og de har oplyst følgende:

”By & Havn har ikke målt, hvor meget fortrængningsvand, der er udledt. Det vurderes umiddelbart, at der er fortrængt ca. 750.000 m³ vand, siden jordmodtagelsen åbnede i juli 2023.


I 2024 er der i 4 af 10 udtagne vandprøver af pumpevandet fundet indhold af cyanid over maksimumskravværdien på 10 µg/l. Indholdet af cyanid i vandprøverne steg fra februar 2024 og frem mod april 2024, hvor indholdet toppede med 17 µg/l. Herefter faldt indholdet, og i vandprøven udtaget den 16. august 2024 var indholdet på 9,6 µg/l og dermed under maksimumskravværdien.

Der er ikke indikationer af, at den jord, der er modtaget ultimo 2023 eller primo 2024, har indeholdt høje koncentrationer af cyanid. Der er i vandprøver udtaget i 2025 ikke fundet forhøjet indhold af cyanid.

I andre vandprøver udtaget indenfor fase 1 perimeteren og i Øresund er der ikke analyseret for cyanid. Der er derfor ikke et sammenligningsgrundlag.



Indhold af cyanid i vandprøver udtaget 2024



Det høje indhold af cyanid i vandprøverne kan skyldes den indbragte gytje. I de miljökemiske undersøgelser af gytjen foretaget af COWI i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen er der ikke analyseret for cyanid. Indholdet af cyanid i havbunden indenfor perimeteren er heller ikke kendt. Hvis gytjen eller havbunden indeholder cyanid, kan dette have påvirket indholdet i vandet i fase 1 bassinet og resulteret i forhøjede værdier i vandprøverne.”

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen