



Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf : 33 92 33 70
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk

29. november 2023

Folketingets Kulturudvalg har 14. november 2023, efter ønske fra Mikkel Bjørn (DF), stillet mig følgende spørgsmål nr. 40 (alm. del), som jeg hermed besvarer.

Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af svar på KUU alm. del - spm. 142 (folketingsåret 2022-23, 2. samling), redegøre for tilstanden på hver af de 41 fortidsminder, der har skader, der potentielt udgør en risiko for publikum og/eller for tab af væsentlig kulturarv og hver af de 21, der har skader, der bør udbedres inden for en kort årrække?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Slots- og Kulturstyrelsen, der som supplement til svaret på KUU alm. del – spm. 142 oplyser følgende:

”Slots- og Kulturstyrelsens aktuelle tilstandsvurderinger af 91 danske ruiner viser, at 40 ruiner har skader, der potentielt udgør en risiko for publikum og/eller for tab af væsentlig kulturarv. Derudover har 21 ruiner skader, der bør udbedres inden for en kort årrække, hvis risikoen for tab af væsentlig kulturarv skal nedbringes.

Nedenfor af de to tabeller ses en kort opsummerende beskrivelse af tilstanden for de i alt 61 ruiner med skader, herunder om ruinen er afspærret. Det skal bemærkes, at det er ejeren af ruinen, der er ansvarlige for afspærringen.

Af tabel 1 fremgår tilstanden for de 40 ruiner med skader, der potentielt udgør en risiko for publikum og/eller tab af væsentlig kulturarv. Af tabel 2 fremgår tilstanden for de 21 ruiner, der har skader, der bør udbedres inden for en kort årrække, hvis risikoen for tab af væsentlig kulturarv skal nedbringes.”

Jeg kan henholde til styrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Jakob Engel-Schmidt

Tabel 1

40 ruiner, der har skader, der potentielt udgør en risiko for publikum og/eller tab af væsentlig kulturarv

Nr. # - Ikke-prioriteret rækkefølge	Navn	Tilstand
1.	Søborg Slotsruin	Murværk under nedbrydning, sætningsrevner samt cementfuger, der medfører nedbrydning af murværk
2.	Gurre Slotsruin	Afspærret. Partier af høje, ustabile, cementfugede murkroner. Hertil konstateres cementopmurede facadepartier under nedbrydning
3.	Sct Jacobs kapel-ruin	Partier med løst murværk
4.	Dronningholm Slotsruin	Partier med løst murværk og løse fuger
5.	Æbelholt kloster-ruin	Partier med hhv sætningsskader og nedbrudt murværk samt cementfuger, der medfører nedbrydning af murværk
6.	Fantasiens Ø	Murkrone under nedbrydning. Nedbrudte facadesten og fuger samt cementfuger, der medfører nedbrydning
7.	Bastruptårnet	Partier med løst og i visse tilfælde manglende murværk og fuger samt cementfuger, der medfører nedbrydning
8.	Asserbo	Partier med løst og i visse tilfælde manglende murværk og fuger
9.	Asnæs ruin	Partier med løst og i visse tilfælde manglende murværk og fuger
10.	Huset Præstegade 23, kalundborg	Partier med løst og i visse tilfælde manglende murværk og fuger
11.	Kalundborg Vest-borg	Delvist tildækket med marksten. Partier med løst samt manglende sten/murværk og fuger. Murkrone under nedbrydning.
12.	Borren ruin	Partier med løst murværk og løse fuger
13.	Herregårdspladsen	Partier af murværk under nedbrydning
14.	Tårnborgh ruin	Partier med løst og visse steder manglende murværk og fuger
15.	Antvorskov Klo-ster-ruin	Partier med løst og manglende murværk
16.	Vridsløse kirkeruin	Partier med løst og visse steder manglende murværk
17.	Ladby kirkeruin	Partier med løst og visse steder manglende murværk og fuger
18.	Vordingborg Slots-ruin	Partier med manglende og løse sten. Udskredet murværk
19.	Christiansø fæstningsmure	Løse fuger samt cementfuger, der medfører nedbrydning af murværk
20.	Salomons Kapel-ruin	Partier med løst og ustabil murværk samt partier med manglende murværk og fuger.
21.	Hammershus Slotsruin	Afspærret. Partier med løst og ustabil murværk samt partier med manglende murværk.
22.	Gammelborg Ruin	Partier med løst murværk og løse fuger
23.	Østermarie Kirke-ruin	Partier med løst murværk og løse fuger

24.	Margrethe Kapel- ruin	Partier med løst murværk og løse fuger
25.	Engelsborg Ruin	Nedstyrtet og løst murværk samt løse fuger
26.	Knuthenborg Slotsruin	Partier med løst murværk og løse fuger. Overdækning under nedbrydning
27.	Maribo Birgittiner Klosterruin	Partier med løst murværk og løse fuger
28.	Bønnet Voldsted	Partier med løst murværk og løse fuger
29.	Asserstrup Ruin	Partier med løst murværk
30.	Hagenskov Vold- sted	Udskredne stenpartier og cementfuger, der medfører nedbrydning af murværk
31.	Søholm Voldsted	Partier med nedbrudt murværk samt udskudte og nedfaldne stenpartier
32.	Torup Kirketomt	Partier med nedbrudt murværk samt løse sten og fuger
33.	Testrup Hospitals- ruin	Partier af delvist nedbrudt murværk samt løst murværk og løse fuger
34.	Skovsgårde Vold- sted	Nedbrudt partier af murværk samt partier med udskredne og løse sten samt løse fuger
35.	Kalø Slotsruin	Partier med løst murværk og løse fuger samt cementfuger, der medfører nedbrydning af murværk
36.	Sct. Nikolaj Kirke- tomt	Delvist tildækket med marksten. Partier med løst murværk
37.	Øm klosterruin	Partier med løst murværk og løse fuger
38.	Åst Kirkeruin	Partier med løst murværk
39.	Staksevold Ruin	Partier med nedfaldne sten og manglende fuger
40.	Gl. Barritskov Ruin	Partier med løst murværk og løse fuger

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Tabel 2**21 ruiner, der har skader, der bør udbedres inden for en kort årrække, hvis risikoen for tab af væsentlig kulturarv skal nedbringes**

Nr. # - Ikke-prioriteret rækkefølge	Navn	Tilstand
1.	Eskildsø Klosteruin	Partier med løst murværk og løs murkrone
2.	Aldershvile ruin	Tæring på nyere stabiliserende konstruktion samt partier med manglende fuger
3.	Jarmers tårn	Partier med nedbrudte fuger samt løse eller sprængte sten
4.	Christiansborg Ruiner	Partier med eroderende eller manglende fuger samt løst murværk
5.	Sct. Laurentii kirkeruin	Partier med løse eller nedfaldne sten samt løst facadepuds
6.	Store krudtmagasins-ruin	Partier med løst og nedfaldent puds samt løst murværk
7.	Sct. Anna Kapelruin	Partier med løse sten og løst murværk
8.	Lilleborg ruin	Partier med løse sten, fuger og kiler
9.	Sct. Jørgens Kapelruin	Partier med smuldrende mørtel samt løse og nedfaldne sten
10.	Ravnsborg Voldsted	Græsafdækket mur under nedbrydning
11.	Fr. VII's Kanal	Mole med løse og manglende sten
12.	Hald ruin	Manglende stabilisering af murværk
13.	Fjellerup Østergård ruin	Nedfaldne sten samt løse murpartier
14.	Meden Kirkeruin	Løse murpartier og fuger
15.	Ratlausdal Bjørnegrotte	Partier med udskredne kvadresten samt løse fuger
16.	Lindeballe Teglovnsruin	Partier med løst murværk og løse fuger
17.	Fårupgård Stenhusruin	Partier med løst murværk
18.	Vejle teglovnsruin	Partier med løst murværk samt manglende fuger og gulvsten
19.	Riberhus Slotsruin	Partier med hhv. løst og manglende murværk samt løse fuger
20.	Trøjborg ruin	Partier med løst murværk og løse fuger
21.	Sønderborg Slotsruin	Partier med løst murværk og løse fuger

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen