



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2025 - 5227
Den 21. september 2025

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1101 (MOF alm. del) stillet 25. august 2025 efter ønske fra Pernille Vermund (LA).

Spørgsmål nr. 1101

”Er ministeren bekendt med, at det på forskellige lokale facebookgrupper bliver påstået, at NCC er i færd med at dumpe ulovligt industriaffald i Køge Bugt, og kan ministeren be- eller afkræfte, at det skulle være tilfældet?”

Svar

Jeg har ikke på forhånd været bekendt med indhold i lokale facebookgrupper om det nævnte emne.

Jeg har forelagt spørgsmålet Miljøstyrelsen, som oplyser at:

”Det fremgår af et opslag d. 20. august 2025 i facebookgruppen ”Kampen for Køge Bugt”, at NCC d. 15. august 2025 dumper industriaffald i Køge Bugt. Det fremgår af billederne på opslaget, at det er fartøjet Argonaut, der sejler flere ture imellem NCC’s havneplads i Avedøre Havn til et område ca. 4,2 knob/8 km syd for Amagers sydspids. Der er desuden billeder, der viser, at der på kajen i Avedøre Havn ligger en bunke, der i opslaget benævnes ”slam”, som menes at være blevet dumpet og fordelt over et større område i havet omkring positionen syd for Amagers sydspids.

Miljøstyrelsen fører løbende tilsyn med råstofindvinding og klapning, herunder med sejldata fra de fartøjer, der anvendes til disse aktiviteter. Af fartøjet Argonauts sejldata fra d. 15. august 2025 fremgår, at fartøjet har sejlet tre ture imellem Avedøre Havn og råstofindvindingsområdet 548-FA Køge Bugt Øst, som netop ligger i en afstand på ca. 6-8 km syd for Amagers Sydspids. Der er desuden sejlet to ture d. 16. august 2025.

I tilladelser, der gives til indvinding af råstoffer på havet, er der krav om, at tilladelsesindehaveren indberetter de laster til Miljøstyrelsen, som indvindes på tilladelserne. Miljøstyrelsen kan konstatere, at NCC har indberettet 5 grus-laster d. 15.-16. august 2025, som er indvundet med fartøjet Argonaut i indvindingsområde 548-FA - Køge Bugt Øst og losset i Avedøre. Dette er således i overensstemmelse med de observerede sejldata fra fartøjet på de pågældende datoer. Bunken, som der er vist billeder af, ligner efter Miljøstyrelsens vurdering en almindelig bunke grus/sand, som er losset på kajen efter indvinding på havet, hvor den kan afvande inden videre forarbejdning til diverse råstofprodukter.”

Magnus Heunicke

/

Kasper Rise